


# USBドライバーをインストールする方法 (For Windows PC)


- 1: 本機とパソコンのUSB接続を外す。  
本機とパソコンがUSB接続された状態ではドライバーソフトが正しくインストールできません。
- 2: 弊社ホームページRMP-DAC1の製品ページよりUSBドライバーをダウンロードする。
- 3: 下記アイコンをダブルクリックしインストールを始める。




- 4: 下記セットアップウィザードが表示されたら”Next>”をクリックする。



## 5: "Install"をクリックする。



## 6: "Next>"をクリックする。



7: 下図が表示されたら”Finish”をクリックする。



8: ”はい(Y)”をクリックし、このセットアップウィザードを終了する。

